

Na základě schůzky k předvedení nového typu autobusu pro DPP ze dne 30. 11. 2017 vznášíme tyto připomínky:

Obecně:

Vzhledem k omezenému manipulačnímu prostoru a přístupu ke druhému vyhrazenému místu pro cestujícího na vozíku (značeno jako místo pro kočárek) navrhuje:

1 / Posunout svislé madlo, na kterém je umístěn označovač jízdenek co nejbližší k sedadlům vpravo (směru jízdy). Týká se i madla na druhém konci dvou sedaček naproti druhému vyhrazenému místu.

2 / Ve spodní části ohnout svislé madlo u bezpečnostního pásu vyhrazeného místa naproti dveřím tak, aby vzniklo místo aspoň pro podjezd stupaček. Bude tím zlepšena manipulace, která je nutná k otočení na místě proti směru jízdy.

Vzhledem k tomu, že v době termínu schůzky (i schůzky předchozí 23. 11.) Již byla polovina autobusů plánovaných pro dodávku vyrobena, nebo byla ve výrobě bez možnosti uplatnit změny, žádáme příště o takový termín předvedení vozů, který by umožnil následnou úpravu celé dodávky vozů.

V Praze dne 30. 11. 2017

Ing. arch. Jan Tomandl

Pražská organizace vozičkářů, z.s.