

# ROZBOR PROBLEMATICKÝCH MÍST NA PRAZE 1 Z POHLEDU UŽIVATELŮ S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Následující materiál vznikl na základě požadavků obyvatel Prahy 1 využívajících k pohybu převážně ortopedický vozík. Nejedná se o vyčerpávající seznam problematických míst z hlediska jejich stavu nebo frekvence užívání, ale o problematická místa na Praze 1, vztahující se přímo k pohybu konkrétních osob, které se na zpracování takového materiálu chtěly podílet. Cílem materiálu je tato dlouhodobě problematická místa označit a definovat jejich nedostatky v ucelené podobě, která umožní jejich zapojení do budoucího plánu investic v komplexní podobě.

V Praze, 29.6.2021

Zpracovatel:

Pražská organizace vozíčkářů, z.s.


Benediktská 688/6, Praha 1

[www.pov.cz](http://www.pov.cz), [www.presbariery.cz](http://www.presbariery.cz)



**PRAHA - LEVÝ BŘEH**


1 / Tramvajová zastávka Chotkovy sady ve směru Malostranská není bezbariérově přístupná.  
Stávající přístup je z vozovky.




2 / Ústí ulice Prokopská do ulice Karmelitská. Nedostatečně upravená hrana přechodu pro chodce (převýšení 5 – 7 cm).



3 / Chybí bezbariérové propojení z Prokopské ulice do Lázeňské a dále do předprostoru komendy řádu Maltézských rytířů. Ulici Lázeňskou není možné bezbariérově překonat.



4 / Chybí bezbariérové propojení z ulice Hroznová do Velkopřevorského náměstí. Na vyústění z ulice Hroznová není snížený obrubník.



5 / Vyústění ulice Vítězná do ulice Újezd. Přechod pro chodce je tvořen velmi hrubými kostkami s výraznými spárami a nerovnostmi.



6 / Chybí bezbariérový přístup na zastávku Újezd ve směru Malostranské náměstí






# **PRAHA - PRAVÝ BŘEH**


7 / Hmatové úpravy jsou řešeny v rozporu s legislativou (necertifikované materiály, chybí lemování,...), Přechod pro chodce je tvořen hrubými kostkami s výraznými spárami a nerovnostmi.



8 / Vyústění ulice Panská do ulice Jindřišská. Přechod pro chodce je tvořen hrubými kostkami s výraznými spárami a nerovnostmi.



9 / Přechod pro chodce v ulici Jindřišská. Snížený obrubník je pouze na jedné straně. Přechod pro chodce je tvořen hrubými kostkami s výraznými spárami a nerovnostmi.



10 / Přechod pro chodce v ulici Opatovická v místě vyústění do ulice Pštrossova. Jižní strana přechodu není dostatečně upravena, nájezd na chodník (navazující šikmá plocha) je ve sklonu 15 – 20 % následkem propadlé dlažby.




11 / Chybí možnost bezbariérového překonání ulice Pštrossova v místě předprostoru Gymnázia Jana Palacha.



12 / Chybí možnost bezbariérového překonání ulice Na Struze v místě vyústění do ulice Pštrossova. Nutné objet po nedostatečně upravených a strmých přechodech na stíněném chodníku.



13 / Chybí možnost bezbariérového překonání ulice V Jirchářích v místě vyústění do ulice Pštrossova.






14 / Chybí možnost bezbariérového překonání ulice Křemencova v místě vyústění do ulice V Jirchářích .




15 / Chybí možnost bezbariérového překonání ulice na křižování ulic Křemencova a Opatovická.



16 / Doporučujeme prověřit možnost zpřístupnění/bezbariérového průchodu pasáží z ulice Opatovická do ulice Spálená.



17 / V místě vyústění ulic Mikulandská a Opatovická do ulice Ostrovní chybí možnost bezbariérově překonat ulici Ostrovní.



18 / Místo pro přecházení v ulici Spálená před OD Máj není označeno dopravním značením, uživatelé na vozíku nevědí, zda ho mohou využívat. Jinak není v celém úseku cca 350 m možné ulici Spálená bezbariérově překonat (od vyústění do ulice Národní až k Lazarské)

